Ежеквартальная информация

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г

Раздел II, Пункт 19, подпункт г), абзац 6 (шесть) : об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Коммунальные сети"

_____В.Н.Лазарев
"___"_____2023г.

Сведения о технологических нарушениях в ООО "Коммунальные сети" за II квартал 2023 года

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-21 от ПС "Лесозаводск"			09,21 2023.04.13	09,31 2023.04.13	0,360	3.4.10
Ф-8 от ПС "Лесозаводск"			11,18 2023.04.22	11,18 2023.04.22	0,000	3.4.14
Ф-14 от ПС "Лесозаводск"			09,53 2023.04.25	10,11 2023.04.25	0,060	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Уссури"			05,53 2023.04.30	05,53 2023.04.30	0,000	3.4.14
Ф-12 от ПС "Лесозаводск"			15,54 2023.05.16	16,22 2023.05.16	0,480	3.4.12.3
Ф-1 от ПС "Уссури"			02,13 2023.05.17	02,35 2023.05.17	0,390	3.4.9.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск"			01,20 2023.05.28	01,46 2023.05.28	0,160	3.4.12.3
Ф-22 от ПС "Лесозаводск"			01,26 2023.05.28	04,39 2023.05.28	0,120	3.4.12.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск"			02,12 2023.05.28	02,12 2023.05.28	0,000	3.4.14
Ф-10 от ПС "Лесозаводск"			03,12 2023.05.28	03,12 2023.05.28	0,000	3.4.14
Ф-12 от ПС "Лесозаводск"			08,52 2023.05.31	08,52 2023.05.31	0,000	3.4.14
Ф-21 от ПС "Лесозаводск"			18,15 2023.05.31	18,15 2023.05.31	0,000	3.4.14
Ф-9 от ПС "Лесозаводск"			21,15 2023.06.06	21,15 2023.06.06	0,000	3.4.14
Ф-8 от ПС "Лесозаводск"			21,16 2023.06.08	22,31 2023.06.08	0,398	3.4.10
Ф-1 от ПС "Уссури"			17,22 2023.06.22	17,22 2023.06.22	0,000	3.4.14
Ф-12 от ПС "Лесозаводск"			07,30 2023.06.29	07,30 2023.06.29	0,000	3.4.14
Ф-16 от ПС "Лесозаводск"			14,24 2023.06.29			3.4.12.3

Основными причинами технологических нарушений во 2 квартале 2023 года были:

- дефекты изготовления - 0 %
- погодные условия - 23,5 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0%
- повреждения сторонними организациями - 6 %
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0 %
- прочие причины - 70,5 %

Выполнил ведущий инженер _____ Иванов А.А.

Проверил главный инженер _____ Чернодед А.А.