

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за IV квартал 2017 год**

| наименование электросетевой установки | Аварии | | Инциденты | | Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч. | причина отключения |
|--|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | | |
| ВЛ - 10кВ Ф№1 ПС 35кВ "Уссури" | | | 16,13, 2017.10.01 | 18,06, 2017.10.01 | 2.481 | Сработало МТЗ |
| ВЛ - 10кВ Ф №21 ПС 220кВ "Лесозаводск" | | | 21,45, 2017.10.01 | 22,18, 2017.10.01 | 1.513 | Сработало МТЗ |
| ВЛ - 10кВ Ф №16 ПС 220кВ "Лесозаводск" | | | 14,40, 2017.10.14 | 15,06, 2017.10.14 | 0.347 | Повреждение ВЛ-10 кВ |
| ВЛ - 10кВ Ф №16 ПС 220кВ "Лесозаводск" | | | 16,28, 2017.10.27 | 17,11, 2017.10.27 | 0.548 | Повреждение ВЛ-10 кВ |
| ВЛ - 10кВ Ф №22 ПС 220кВ "Лесозаводск" | | | 16,28, 2017.10.27 | 17,18, 2017.10.27 | 0.224 | Повреждение ВЛ-10 кВ |
| ВЛ - 10кВ Ф №21 ПС 220кВ "Лесозаводск" | | | 17,56, 2017.11.06 | 18,26, 2017.11.06 | 1.173 | Повреждение ВЛ-10 кВ |
| ВЛ - 10кВ Ф №12 ПС 220кВ "Лесозаводск" | | | 20,00, 2017.11.19 | 20,28, 2017.11.19 | 0.321 | Сработало МТО. |
| ВЛ - 10кВ Ф №1 ПС 35кВ "Уссури" | | | 15,43, 2017.12.17 | 16,43, 2017.12.17 | 1.290 | Сработало МТО. |

Основными причинами технологических нарушений в IV квартале 2017 году были:

- дефекты изготовления -10%
- погодные условия - 15%
- ветровые воздействия и пляска проводов -0%
- повреждения сторонними организациями - 25%
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- истощение ресурса - 15%
- прочие причины - 35%

Выполнил инженер ПТО _____ Колесник Д.В.

Проверил главный инженер _____ Чернодед А.А.