

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за 2 квартал 2020 года**

| наименование электросетевой установки | Аварии | | Инциденты | | Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч. | Код организационной причины отключения |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | | |
| Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 00,07 2020.02.22 | 00,42 2020.02.22 | 0,560 | 3.4.14 |
| Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 03,52 2020.02.11 | 04,44 2020.02.11 | 1,456 | 3.4.7.3 |
| Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 12,15 2020.03.08 | 12,50 2020.03.08 | 0,525 | 3.4.9.3 |
| Ф-6 от ПС "БХЗ" 35/10кВ | | | 21,25 2020.03.19 | 21,50 2020.03.19 | 0,725 | 3.4.12.1 |
| Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 12,09 2020.05.07 | 13,15 2020.05.07 | 1,06 | 3.4.7.3 |
| Ф-5 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 22,44 2020.05.07 | 23,38 2020.05.07 | 0,54 | 3.4.7.3 |
| Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 01,32 2020.05.29 | 01,32 2020.05.29 | 0 | 3.4.14 |
| Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 15,12 2020.05.31 | 15,44 2020.05.31 | 0,32 | 3.4.7.3 |
| Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 11,12 2020.06.08 | 11,12 2020.06.08 | 0 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |
| Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 08,05 2020.06.14 | 08,10 2020.06.14 | 0,05 | 3.4.8 |
| Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 20,11 2020.06.09 | 20,11 2020.06.09 | 0 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |
| Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 20,11 2020.06.09 | 20,11 2020.06.09 | 0 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |
| Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 20,11 2020.06.09 | 20,11 2020.06.09 | 0 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |
| Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 20,11 2020.06.09 | 20,11 2020.06.09 | 0 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |
| Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 20,38 2020.06.09 | 22,22 2020.06.09 | 1,440 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |
| Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 18,57 2020.06.14 | 18,57 2020.06.14 | 0 | 3.4.7.3 |
| Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 14,19 2020.06.28 | 14,19 2020.06.28 | 0 | 3.4.7.3 |
| Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 13,53 2020.06.11 | 13,53 2020.06.11 | 0 | 3.4.12.3,3.4.12.2 |

Основными причинами технологических нарушений в 2 квартале 2020 года были:

- дефекты изготовления - 0 %
- погодные условия - 50 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0%
- повреждения сторонними организациями - 1 %
- подсека транспорт - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0 %
- прочие причины - 43 %

Выполнил инженер ПТО

Проверил главный инженер

_____ Колесник Д.В.

_____ Чернопед А.А.